

Mikrobiologische Wasseruntersuchung Trinkwasserversorgungsgebiet Gemeindewerke Stambach

Probeentnahme: 17.10.2023

Mess- und Probeentnahmestelle: HB Karlsberg linke Kammer

Nr.	Parameter	Messewert	Einheit	Grenzwert	Einheit
			Messwert		Grenzwert
1	Koloniezahl 22°C	0	KbE/ml	100	KbE/ml
2	Koloniezahl 36°C	0	KbE/ml	100	KbE/ml
3	Escherichia Coli	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml
4	Coliforme Bakterien	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml
5	Enterokokken	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. **eingehalten**

Mess- und Probeentnahmestelle: HB Karlsberg rechte Kammer

Nr.	Parameter	Messewert	Einheit	Grenzwert	Einheit
			Messwert		Grenzwert
1	Koloniezahl 22°C	0	KbE/ml	100	KbE/ml
2	Koloniezahl 36°C	0	KbE/ml	100	KbE/ml
3	Escherichia Coli	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml
4	Coliforme Bakterien	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml
5	Enterokokken	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. **eingehalten**

Mess- und Probenentnahmestelle:

HB Stammbach linke Kammer

Nr.	Parameter	Messewert	Einheit	Grenzwert	Einheit
			Messwert		Grenzwert
1	Koloniezahl 22°C	0	KbE/ml	100	KbE/ml
2	Koloniezahl 36°C	0	KbE/ml	100	KbE/ml
3	Escherichia Coli	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml
4	Coliforme Bakterien	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml
5	Enterokokken	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfanges sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.

eingehalten

Mess- und Probenentnahmestelle:

HB Stammbach rechte Kammer

Nr.	Parameter	Messewert	Einheit	Grenzwert	Einheit
			Messwert		Grenzwert
1	Koloniezahl 22°C	0	KbE/ml	100	KbE/ml
2	Koloniezahl 36°C	0	KbE/ml	100	KbE/ml
3	Escherichia Coli	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml
4	Coliforme Bakterien	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml
5	Enterokokken	0	KbE/100ml	0	KbE/100ml

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfanges sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.

eingehalten